




VEILIGHEIDS- INFORMATIEKAART



3D-printer



Waarschuwingen



Gevaar voor
giftige/corrosieve dampen



Gevaar voor
bewegende delen



Gevaar voor
hitte en hete onderdelen

Zie de handleiding van uw apparaat
voor specifieke waarschuwingen.

Te nemen maatregelen



Goed om het lichaam sluitende kleding
verplicht, geen loshangend haar en
geen sieraden



- Het afval dient altijd weggehaald te worden bij de stilstaande machine
- Zorg voor goede ventilatie met bronafzuiging van de ruimte tijdens het gebruik van de 3D-printer

Meer informatie vindt u op www.arbocatalogus-vo.nl en www.voion.nl/instrumenten/veilige-praktijklokalen.



Heutink voortgezet levert diverse apparaten, machines en techniekmaterialen voor het voortgezet onderwijs.
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw adviseur of een e-mail sturen naar voortgezet@heutink.nl.